

KRAKIŲ K. NUOTEKŲ VALYMO ĮRENGINIŲ IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGAS

4 lentelė. Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys¹

| Išleistuvo kodas ² | | Nuotekų valymo įrenginio kodas ³ | | | | Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas | | | | | | | | |
|--------------------------------|-----------------------------|---|--------------------------------|------------------------------------|--|---|-----------------|------------------------------------|----------------------------|----------------------------------|---|---|------------------|----------------------|
| 1610087 | | 3610035 | | | | Krakių k. nuotekų valymo įrenginiai | | | | | | | | |
| Ėminio ėmimo data, MMMM.m m.dd | Ėminio ėmimo laikas, hh.min | Ėminio ėmimo vieta ⁴ | Laiko-tarpis ⁵ , d. | Nuotekų debitas, m ³ /d | Nuotekų kiekis ⁶ , m ³ | Labai smarkus lietus ⁷ , Taip / Ne | Temperatūra, °C | Teršalai / parametrai ⁸ | | Matavimo rezultatas ⁹ | Matavimo metodas ¹⁰ | Laboratorija, atlikusi matavimą | | Tyrimų protokolo Nr. |
| | | | | | | | | kodas | pavadinimas, matavimo vnt. | | | leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr. | pavadinimas | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 2022 02 01 | 14:15 | Buitinių nuotekų išleistuvas Nr.1 | 31 | 76 | 2768 | Ne | -1 | | Temperatūra, °C | - | Unif. NT ir PV kokybės tyrimo met. 1 d. | Nr. 1369282, 2018 m. sausio 15 d. | UAB „Ekometrija“ | 881 |
| | | | | | | | | 1001 | pH | 7,3 | LST EN ISO 10523:2012 | | | |
| | | | | | | | | 1003 | BDS ₇ , mg/l | 6,48 | LAND 47-1:2007 | | | |
| | | | | | | | | 1201 | Bendras azotas, mg/l | 14,5 | LST EN ISO 11905-1:2000 | | | |
| 2022 05 05 | 12:00 | Buitinių nuotekų išleistuvas Nr.1 | 93 | 21 | 7067 | Ne | +12 | | Temperatūra, °C | 11,6 | Unif. NT ir PV kokybės tyrimo met. 1 d. | Nr. 1369282, 2018 m. sausio 15 d. | UAB „Ekometrija“ | 5110 |
| | | | | | | | | 1001 | pH | 7,3 | LST EN ISO 10523:2012 | | | |
| | | | | | | | | 1003 | BDS ₇ , mg/l | 5,8 | LAND 47-1:2007 | | | |
| | | | | | | | | 1201 | Bendras azotas, mg/l | 11,0 | LST EN 25663:2000, sk. | | | |
| 2022 08 23 | 09:40 | Buitinių nuotekų išleistuvas Nr.1 | 110 | 32 | 4337 | Ne | +23 | | Temperatūra, °C | 21,7 | Unif. NT ir PV kokybės tyrimo met. 1 d. | Nr. 1369282, 2018 m. sausio 15 d. | UAB „Ekometrija“ | 9162 |
| | | | | | | | | 1001 | pH | 7,3 | LST ISO EN 10523:2012 | | | |
| | | | | | | | | 1003 | BDS ₇ , mg/l | 3,80 | LST EN ISO 5815-1:2019 | | | |
| | | | | | | | | 1201 | Bendras azotas, mg/l | 18,8 | LST EN ISO 11905-1:2000 | | | |
| | | | | | | | | 1203 | Bendras fosforas, mg/l | 7,16 | LST EN ISO 6878:2004 | | | |