

AUKSŪDŽIO K. NUOTEKŲ VALYMO ĮRENGINIŲ IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGAS

4 lentelė. Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys¹

Išleistuvo kodas ²		Nuotekų valymo įrenginio kodas ³				Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas								
1610024		3610015				Auksūdžio k. nuotekų valymo įrenginiai								
Ėminio ėmimo data, MMMM.m.m.dd	Ėminio ėmimo laikas, hh.min	Ėminio ėmimo vieta ⁴	Laiko tarpis ⁵ , d.	Nuotekų debitas, m ³ /d	Nuotekų kiekis ⁶ , m ³	Labai smarkus lietus ⁷ , Taip / Ne	Temperatūra, °C	Teršalai / parametrai ⁸		Matavimo rezultatas ⁹	Matavimo metodas ¹⁰	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų protokolo Nr.
								kodas	pavadinimas, matavimo vnt.			leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	pavadinimas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2026 03 17	14:15	Nuotekų išleistuvas Nr.1	75	65	2015	-	+5		Temperatūra, °C	8,8	DIN 38404-4:1976	Nr. 4, 2025-07-10	UAB „Ekometrija“	26/1674
								1001	pH	7,6	LST EN ISO 10523:2012			
								1003	BDS ₇ , mg/l	3,2	LST EN ISO 5815-1:2019			
								1005	ChDS, mg/l	17,8	ISO 15705:2002			
								1004	Suspenduotos medž., mg/l	5,1	LST EN 872:2005			
								1106	Amonio kiekis, mg/l	0,035	LST ISO 7150-1:1998			
								1107	Nitratų kiekis, mg/l	<0,012	LST ISO 7890-3:1998			
								1108	Nitritų kiekis, mg/l	0,028	LST ISO 26777:1999			
								1201	Bendras azotas, mg/l	12	LST EN 26777:1999; LST ISO 7890-3:1998; LST EN 25663:2000			
								1105	Ortofosfatų fosforas, mg/l	0,757	LST EN ISO 6878:2004			
								1203	Bendras fosforas, mg/l	0,853	LST EN ISO 6878:2004			
2026 05 26	11:53	Nuotekų išleistuvas Nr.1	70	5	1205	-	+11		Temperatūra, °C	11,4	Unif. NT ir PV kokybės tyrimo met. 1 d.	Nr. LA.01.064	AAA Aplinkos tyrimų departamento Vakarų Lietuvos aplinkos tyrimų skyrius	P-111-2026-N-111
								1001	pH	7,8±0,02	LST EN ISO 10523:2012			
								1003	BDS ₇ , mg/l	110,0±19,0	LST EN ISO 5815-1:2019			
								1005	ChDS, mg/l	52,0	Unif. NT ir PV kokybės tyrimo met. 1 d.			
								1004	Suspenduotos medž., mg/l	-	LST EN 872:2005			
								1106	Amonio azotas, mg/l	100,0±12,0	LST ISO 7150-1:1998			
								1107	Nitratų azotas, mg/l	0,15±0,02	LST ISO 7890-3:1998			
								1108	Nitritų azotas, mg/l	0,029±0,001	LST ISO 26777:1999			
									Kjeldalio azotas	116,0±20,0	LST EN 25663:2000			
								1201	Bendras azotas, mg/l	116,0±10,0	SVP ATD/1-19:2024			
								1105	Fosfatų fosforas, mg/l	26,1±0,8	LST EN ISO 6878:2004			
								1203	Bendras fosforas, mg/l	30,2±1,2	LST EN ISO 6878:2004			

4 lentelė. Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys¹

Išleistuvo kodas ²		Nuotekų valymo įrenginio kodas ³				Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas								
1610024		3610015				Auksūdžio k. nuotekų valymo įrenginiai								
Ėminio ėmimo data, MMMM.m.m.dd	Ėminio ėmimo laikas, hh.min	Ėminio ėmimo vieta ⁴	Laiko-tarpis ⁵ , d.	Nuotekų debitas, m ³ /d	Nuotekų kiekis ⁶ , m ³	Labai smarkus lietus ⁷ , Taip / Ne	Temperatūra, °C	Teršalai / parametrai ⁸		Matavimo rezultatas ⁹	Matavimo metodas ¹⁰	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų protokolo Nr.
								kodas	pavadinimas, matavimo vnt.			leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	pavadinimas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2026 06 11	17:10	Po valymo iš išleistuvo į Vadaksties upę	16	18	147	Ne	+14		Temperatūra, °C	12,9	DIN 38404-4:1976	Nr. 4, 2025-07-10	UAB „Ekometrija“	26/6573
								1001	pH	7,8	LST EN ISO 10523:2012			
								1003	BDS ₇ , mg/l	5,2	LST EN ISO 5815-1:2019			
								1005	ChDS, mg/l	29,3	ISO 15705:2002			
								1004	Suspenduotos medž., mg/l	5,2	LST EN 872:2005			
								1106	Amonio kiekis, mg/l	42,3	LST ISO 7150-1:1998			
								1107	Nitratų kiekis, mg/l	4,50	LST ISO 7890-3:1998			
								1108	Nitritų kiekis, mg/l	3,43	LST ISO 26777:1999			
								1201	Bendras azotas, mg/l	50	LST EN 26777:1999; LST ISO 7890-3:1998; LST EN 25663:2000			
								1105	Ortofosfatų fosforas, mg/l	<0,038	LST EN ISO 6878:2004			
								1203	Bendras fosforas, mg/l	0,052	LST EN ISO 6878:2004			