

KAPĖNŲ K. NUOTEKŲ VALYMO ĮRENGINIŲ IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGAS

4 lentelė. Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys¹

Išleistuvo kodas ²		Nuotekų valymo įrenginio kodas ³				Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas								
1610021		3610012				Kapėnų k. nuotekų valymo įrenginiai								
Ėminio ėmimo data, MMMM.m m.dd	Ėminio ėmimo laikas, hh.min	Ėminio ėmimo vieta ⁴	Laiko-tarpis ⁵ , d.	Nuotekų debitas, m³/d	Nuotekų kiekis ⁶ , m³	Labai smarkus lietus ⁷ , Taip / Ne	Temperatūra, °C	Teršalai / parametrai ⁸		Matavimo rezultatas ⁹	Matavimo metodas ¹⁰	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų protokolo Nr.
								kodas	pavadinimas, matavimo vnt.			leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	pavadinimas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2026 02 26	14:25	Už teritorijos ribų 75 m.	56	43	2849	Ne	-6		Temperatūra, °C	6,5	DIN 38404-4:1976	Nr. 4, 2025-07-10	UAB „Ekometrija“	26/1019
								1001	pH vertė	8,0	LST EN ISO 10523:2012			
								1003	BDS ₇ , mg/l	6,3	LST EN ISO 5815-1:2019			
								1005	ChDS, mg/l	18,4	ISO 15705:2002			
								1004	Suspenduotos medž., mg/l	9,6	LST EN 872:2005			
								1106	Amonio kiekia, mg/l N	26,0	LST ISO 7150-1:1998			
								1107	Nitratų kiekis, mg/l N	0,056	LST ISO 7890-3:1998			
								1108	Nitritų kiekis, mg/l N	0,043	LST EN 26777:1999			
								1201	Bendras azotas, mg/l	26	LST EN 26777:1999, LST ISO 7890-3:1998, LST EN 25663:2000			
								1105	Ortofosfatų fosforas, mg/l P	0,916	LST EN ISO 6878:2004, 4 sk.			
								1203	Bendras fosforas, mg/l	1,06	LST EN ISO 6878:2004			
2026 03 25	10:00	Už teritorijos ribų 75 m.	83	112	7392	Ne	+3,2		Temperatūra, °C	8,4	Unif. NT ir PV kokybės tyrimo met. 1 d.	LA.01.064	AAA Aplinkos tyrimų departamento Vakarų Lietuvos aplinkos tyrimų skyrius	P-111-2026-N-45
								1001	pH	7,9±0,02	LST EN ISO 10523:2012			
								1003	BDS ₇ , mg/l	4,5±0,6	ISO 5815-2:2003			
								1005	ChDS, mg/l	6,5	Unif. NT ir PV kokybės tyrimo met. 1 d.			
								1004	Suspenduotos medž., mg/l		LST EN 872:2005			
								1106	Amonio azotas, mg/l	3,0±0,2	LST ISO 7150-1:1998			
								1107	Nitratų azotas, mg/l	1,2±0,1	LST ISO 7890-3:1998			
								1108	Nitritų azotas, mg/l	0,081±0,004	LST EN 26777:1999			
								1201	Bendras azotas, mg/l	5,1±0,9	SVP ATD/1-19:2024			
									Kjeldalio azotas, mg/l	3,8±0,4	LST EN 25663:2000			
								1105	Fosfatų fosforas, mg/l	0,14±0,004	LST EN ISO 6878:2004			
								1203	Bendras fosforas, mg/l	0,21±0,01	LST EN ISO 6878:2004			

4 lentelė. Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys¹

Išleistuvo kodas ²		Nuotekų valymo įrenginio kodas ³				Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas								
1610021		3610012				Kapėnų k. nuotekų valymo įrenginiai								
Ėminio ėmimo data, MMMM.m m.dd	Ėminio ėmimo laikas, hh.min	Ėminio ėmimo vieta ⁴	Laiko-tarpis ⁵ , d.	Nuotekų debitas, m ³ /d	Nuotekų kiekis ⁶ , m ³	Labai smarkus lietus ⁷ , Taip / Ne	Temperatūra, °C	Teršalai / parametrai ⁸		Matavimo rezultatas ⁹	Matavimo metodas ¹⁰	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų protokolo Nr.
								kodas	pavadinimas, matavimo vnt.			leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	pavadinimas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2026 05 12	17:00	Po valymo iš išleistuvo į Virvytės upę	48	41	3458	Ne	+10		Temperatūra, °C	13,4	DIN 38404-4:1976	Nr. 4, 2025-07-10	UAB „Ekometrija“	26/4548
								1001	pH	7,8	LST EN ISO 10523:2012			
								1003	BDS ₇ , mg/l	9,2	LST EN ISO 5815-1:2019			
								1005	ChDS (permanganatinė oksidacija), mg/l	48,185	SVP-11/3-2025			
								1004	Suspenduotos medž., mg/l	15	LST EN 872:2005			
								1106	Amonio kiekis, mg/l N	18,8	LST ISO 7150-1:1998			
								1107	Nitratų kiekis, mg/l N	0,073	LST ISO 7890-3:1998			
								1108	Nitritų kiekis, mg/l N	0,108	LST EN 26777:1999			
								1201	Bendras azotas, mg/l	19	LST EN 26777:1999, LST ISO 7890-3:1998, LST EN 25663:2000			
								1105	Ortofosfatų fosforas, mg/l P	0,604	LST EN ISO 6878:2004, 4 sk.			
								1203	Bendras fosforas, mg/l	0,625	LST EN ISO 6878:2004			