

VIEKŠNIŲ M. NUOTEKŲ VALYMO ĮRENGINIŲ IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGAS

4 lentelė. Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys¹

Išleistuvo kodas ²		Nuotekų valymo įrenginio kodas ³				Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas								
1610069		3610029				Viekšnių m. nuotekų valymo įrenginiai								
Ėminio ėmimo data, MMMM.m.m.dd	Ėminio ėmimo laikas, hh.min	Ėminio ėmimo vieta ⁴	Laiko tarpis ⁵ , d.	Nuotekų debitas, m ³ /d	Nuotekų kiekis ⁶ , m ³	Labai smarkus lietus ⁷ , Taip / Ne	Temperatūra, °C	Teršalai / parametrai ⁸		Matavimo rezultatas ⁹	Matavimo metodas ¹⁰	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų protokolo Nr.
								kodas	pavadinimas, matavimo vnt.			leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	pavadinimas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2026 01 28	17:10	Esanti teritorijoje pažymėta	27	165	5133	Ne	-8		Temperatūra, °C	9,1	DIN 38404-4:1976	Nr. 4, 2025-07-10	UAB „Ekometrija“	26/370
								1001	pH	7,6	LST EN ISO 10523:2012			
								1003	BDS ₇ , mg/l	3,2	LST EN ISO 5815-1:2019			
								1005	ChDS, mg/l	22,3	ISO 15705:2002			
								1004	Suspenduotos medž., mg/l	4,1	LST EN 872:2005			
								1106	Amonis, mg/l	37,7	LST ISO 7150-1:1998			
								1107	Nitratas, mg/l	0,499	LST ISO 7890-3:1998			
								1108	Nitritas, mg/l	0,090	LST ISO 26777:1999			
								1201	Bendras azotas, mg/l	39	LST EN 26777:1999, LST ISO 7890-2:2000			
								1105	Ortofosfatų fosforas, mg/l	2,53	LST EN ISO 6878:2004, 4 sk.			
								1203	Bendras fosforas, mg/l	2,67	LST EN ISO 6878:2004			
2026 02 26	11:40	Esanti teritorijoje pažymėta	29	306	5121	Ne	-6		Temperatūra, °C	4,8	DIN 38404-4:1976	Nr. 4, 2025-07-10	UAB „Ekometrija“	26/1007
								1001	pH vertė	7,7	LST EN ISO 10523:2012			
								1003	BDS ₇ , mg/l	4,2	LST EN ISO 5815-1:2019			
								1005	ChDS, mg/l		ISO 15705:2002			
								1004	Suspenduotos medž., mg/l	5,4	LST EN 872:2005			
								1106	Amonio kiekis, mg/l N	23,8	LST ISO 7150-1:1998			
								1107	Nitratų kiekis, mg/l N	<0,012	LST ISO 7890-3:1998			
								1108	Nitritas, mg/l	<0,006	LST EN 26777:1999			
								1201	Bendras azotas, mg/l	30	LST EN 26777:1999, LST ISO 7890-2:2000			
								1105	Ortofosfatų fosforas, mg/l P	1,46	LST EN ISO 6878:2004			
								1203	Bendras fosforas, mg/l	1,68	LST EN ISO 6878:2004			

4 lentelė. Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys¹

Išleistuvo kodas ²		Nuotekų valymo įrenginio kodas ³				Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas								
1610069		3610029				Viekšnių m. nuotekų valymo įrenginiai								
Ėminio ėmimo data, MMMM.m.m.dd	Ėminio ėmimo laikas, hh.min	Ėminio ėmimo vieta ⁴	Laiko-tarpis ⁵ , d.	Nuotekų debitas, m ³ /d	Nuotekų kiekis ⁶ , m ³	Labai smarkus lietus ⁷ , Taip / Ne	Temperatūra, °C	Teršalai / parametrai ⁸		Matavimo rezultatas ⁹	Matavimo metodas ¹⁰	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų protokolo Nr.
								kodas	pavadinimas, matavimo vnt.			leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	pavadinimas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2026 03 26	13:30	Esanti teritorijoje pažymėta	28	300	11467	Ne	+4		Temperatūra, °C	7,7	DIN 38404-4:1976	Nr. 4, 2025-07-10	UAB „Ekometrija“	26/2446
								1001	pH	7,8	LST EN ISO 10523:2012			
								1003	BDS ₇ , mg/l	3,3	LST EN ISO 5815-1:2019			
								1005	ChDS, mg/l	19,1	ISO 15705:2002			
								1004	Suspenduotos medž., mg/l	3,9	LST EN 872:2005			
								1106	Amonio kiekis, mg/l N	21,3	LST ISO 7150-1:1998			
								1107	Nitratų kiekis, mg/l N	<0,012	LST ISO 7890-3:1998			
								1108	Nitritų kiekis, mg/l N	0,014	LST EN 26777:1999			
								1201	Bendras azotas, mg/l	22	LST EN 26777:1999, LST ISO 7890-3:1998; LST EN 25663:2000			
								1105	Ortofosfatų fosforas, mg/l P	1,44	LST EN ISO 6878:2004			
2026 04 22	17:40	Esanti teritorijoje pažymėta	27	6890	8304	Ne	+2		Temperatūra, °C	11,4	DIN 38404-4:1976	Nr. 4, 2025-07-10	UAB „Ekometrija“	26/3595
								1001	pH	7,6	LST EN ISO 10523:2012			
								1003	BDS ₇ , mg/l	5,2	LST EN ISO 5815-1:2019			
								1005	ChDS, mg/l	68,834	SVP-11/3-2025			
								1004	Suspenduotos medž., mg/l	9,5	LST EN 872:2005			
								1106	Amonio kiekis, mg/l N	43,1	LST ISO 7150-1:1998			
								1107	Nitratų kiekis, mg/l N	<0,012	LST ISO 7890-3:1998			
								1108	Nitritų kiekis, mg/l N	<0,006	LST EN 26777:1999			
								1201	Bendras azotas, mg/l	43	LST EN 26777:1999, LST ISO 7890-3:1998, LST EN 25663:2000			
								1105	Ortofosfatų fosforas, mg/l P	1,46	LST EN ISO 6878:2004			
								1203	Bendras fosforas, mg/l	1,74	LST EN ISO 6878:2004			

4 lentelė. Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys¹

Išleistuvo kodas ²		Nuotekų valymo įrenginio kodas ³				Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas								
1610069		3610029				Viešųjų m. nuotekų valymo įrenginiai								
Ėminio ėmimo data, MMMM.m.m.dd	Ėminio ėmimo laikas, hh.min	Ėminio ėmimo vieta ⁴	Laiko tarpis ⁵ , d.	Nuotekų debitas, m ³ /d	Nuotekų kiekis ⁶ , m ³	Labai smarkus lietus ⁷ , Taip / Ne	Temperatūra, °C	Teršalai / parametrai ⁸		Matavimo rezultatas ⁹	Matavimo metodas ¹⁰	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų protokolo Nr.
								kodas	pavadinimas, matavimo vnt.			leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	pavadinimas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2026 05 20	16:30	Esanti teritorijoje pažymėta	28	191	5803	Ne	+10		Temperatūra, °C	7,0	DIN 38404-4:1976	Nr. 4, 2025-07-10	UAB „Ekometrija“	26/5068
								1001	pH	7,6	LST EN ISO 10523:2012			
								1003	BDS ₇ , mg/l	3,5	LST EN ISO 5815-1:2019			
								1005	ChDS, mg/l	28,9	ISO 15705:2002			
								1004	Suspenduotos medž., mg/l	8,7	LST EN 872:2005			
								1106	Amonio kiekis, mg/l	49,4	LST ISO 7150-1:1998			
								1107	Nitratų kiekis, mg/l N	<0,012	LST ISO 7890-3:1998			
								1108	Nitritas, mg/l	<0,006	LST EN 26777:1999			
								1201	Bendras azotas, mg/l	51	LST EN 26777:1999, LST ISO 7890-3:1998, LST EN 25663:2000			
								1105	Ortofosfatų fosforas, mg/l P	1,74	LST EN ISO 6878:2004, 4 sk.			
2026 05 26	10:06	Esanti teritorijoje pažymėta	6	188	1424	Ne	+12		Temperatūra, °C	14,2	Unif. NT ir PV kokybės tyrimo metodai	LA.01.064	AAA Aplinkos tyrimų departamento Vakarų Lietuvos aplinkos tyrimų skyrius	P-111-2026-N-105
								1001	pH	7,7±0,02	LST EN ISO 10523:2012			
								1003	BDS ₇ , mg/l O ₂	13,0±2,0	LST EN ISO 5815-1:2019			
								1005	ChDS, mg/l O ₂	30,0	Unif. NT ir PV kokybės tyrimo met. 1 d.			
								1004	Suspenduotos medž., mg/l		LST EN 872:2005			
								1106	Amonio azotas, mg/l	86,0±10,0	LST ISO 7150-1:1998			
								1107	Nitratų azotas, mg/l	0,31±0,03	LST ISO 7890-3:1998			
								1108	Nitritų azotas, mg/l	0,15±0,01	LST EN 26777:1999			
								1201	Bendras azotas, mg/l	93,0±16,0	SVP ATD/1-19:2024			
								1105	Fosfatų fosforas, mg/l	1,68±0,05	LST EN ISO 6878:2004			
2026 06 18	14:46	Esanti teritorijoje pažymėta	23	253	5827	Ne	+12		Temperatūra, °C	17,8	DIN 38404-4:1976	Nr. 4, 2025-07-10	UAB „Ekometrija“	26/7124
								1001	pH	7,7	LST EN ISO 10523:2012			
								1003	BDS ₇ , mg/l	1,3	LST EN ISO 5815-1:2019			
								1005	ChDS, mg/l	23,3	ISO 15705:2002			
								1004	Suspend. medž., mg/l	4,0	LST EN 872:2005			
								1106	Amonio kiekis, mg/l	19,3	LST ISO 7150-1:1998			
								1107	Nitratų kiekis, mg/l	<0,012	LST ISO 7890-3:1998			
								1108	Nitritų kiekis, mg/l	0,028	LST ISO 26777:1999			
								1201	Bendras azotas, mg/l	20	LST EN 26777:1999, LST ISO 7890-3:1998, LST EN 25663:2000			
								1105	Ortofosfatų fosforas, mg/l P	0,198	LST EN ISO 6878:2004			
								1203	Bendras fosforas, mg/l	0,449	LST EN ISO 6878:2004			

4 lentelė. Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys¹

Išleistuvo kodas ²		Nuotekų valymo įrenginio kodas ³				Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas								
1610069		3610029				Viešųjų m. nuotekų valymo įrenginiai								
Ėminio ėmimo data, MMMM.m.m.dd	Ėminio ėmimo laikas, hh.min	Ėminio ėmimo vieta ⁴	Laiko-tarpis ⁵ , d.	Nuotekų debitas, m ³ /d	Nuotekų kiekis ⁶ , m ³	Labai smarkus lietus ⁷ , Taip / Ne	Temperatūra, °C	Teršalai / parametrai ⁸		Matavimo rezultatas ⁹	Matavimo metodas ¹⁰	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų protokolo Nr.
								kodas	pavadinimas, matavimo vnt.			leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	pavadinimas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2026 07 27	18:00	Esanti teritorijoje pažymėta	39	269	10589	Ne	+17		Temperatūra, °C	19,7	DIN 38404-4:1976	Nr. 4, 2025-07-10	UAB „Ekometrija“	26/8973
								1001	pH vertė	7,6	LST EN ISO 10523:2012			
								1003	BDS ₇ , mg/l	1,5	LST EN ISO 5815-1:2019			
								1005	ChDS, mg/l	27,5	ISO 15705:2002			
								1004	Suspenduotos medž., mg/l	2,9	LST EN 872:2005			
								1106	Amonio kiekis, mg/l N	23,7	LST ISO 7150-1:1998			
								1107	Nitratų kiekis, mg/l N	0,162	LST ISO 7890-3:1998			
								1108	Nitritų kiekis, mg/l N	0,116	LST EN 26777:1999			
								1201	Bendras azotas, mg/l	26	LST EN 26777:1999, LST ISO 7890-3:1998, LST EN 25663:2000			
								1105	Ortofosfatų fosforas, mg/l	1,68	LST EN ISO 6878:2004			
2026 08 25	16:00	Po valymo iš išleistuvo į Ventos upę	29	1235	8490	Ne	+12		Temperatūra, °C	5,7	DIN 38404-4:1976	Nr. 4, 2025-07-10	UAB „Ekometrija“	26/10351
								1001	pH vertė	7,6	LST EN ISO 10523:2012			
								1003	BDS ₇ , mg/l	3,2	LST EN ISO 5815-1:2019			
								1005	ChDS, mg/l	19,6	ISO 15705:2002			
								1004	Suspenduotos medžiagos, mg/l	4,5	LST EN 872:2005			
								1106	Amonio kiekis, mg/l N	5,25	LST ISO 7150-1:1998			
								1107	Nitratų kiekis, mg/l N	0,411	LST ISO 7890-3:1998			
								1108	Nitritų kiekis, mg/l N	0,649	LST EN 26777:1999			
								1201	Bendras azotas, mg/l	6,8	LST EN 26777:1999, LST ISO 7890-3:1998, LST EN 25663:2000			
								1105	Ortofosfatų fosforas, mg/l P	1,70	LST EN ISO 6878:2004			
								1203	Bendras fosforas, mg/l	1,81	LST EN ISO 6878:2004			